



## **LLamado a Concurso**

## **Datos del Organo o Ente**

**Rif:** F000000024

**Denominacion social:** 145 COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

COMERCIO Y SUMINISTRO NACIONAL DISTRITO OCCIDENTE

Siglas: Pagina Web:

No aplica WWW.PDVSA.COM

## Llamados a Concurso

Numero de Proceso: A-145-25-0039

Denominacion del proceso:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE TK 31 PD BAJO GRANDE

ESTADO ZULIA

Fecha de Llamado: Estatus:

13/10/2025 Iniciado

## Descripcion de Contratación:

EL ALCANCE CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA, QUE SUMINISTRE TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR, DE MANERA CORRECTA Y SEGURA, LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS PROPIEDAD DE POVSA CON LA FINALIDAD DE MANTENER NUESTRAS INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD. LA OBRA CONTEMPLA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO A LOS DIFERENTES SISTEMAS Y EQUIPOS OPERACIONALES ASOCIADOS AL TANQUE Y SUS ÁREAS ADYACENTES E INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

??? REPARACIÓN DE TANQUE SOLDADO, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES.

??? LIMPIEZA ABRASIVA DE LA ESCALERA DE ESPIRAL, INCLUYE PERFILES ESTRUCTURALES Y SUS ACCESORIOS.

??? REPARACIÓN DE LÁMINAS DEL CUERPO DEL TANQUE.

??? REPARACIÓN DEL CUERPO DEL TANQUE.



265

??? MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE COMPUERTAS.

??? LIMPIEZA ABRASIVA CON CHORRO DE ARENA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL INTERNO Y EXTERNO,

LOGOTIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO, AVISOS DE IDENTIFICACIÓN DE FLUJO Y PROCESO.

??? TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES, RECUPERADOS, DAÑADOS Y RECORTES, TANTO LOS

SUMINISTRADOS POR PDVSA, COMO POR LA CONTRASTISTA, DEBIDAMENTE CLASIFICADOS DESDE EL SITIO DE LOS TRABAJOS

HASTA LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE PDVSA.

??? DESMONTAJE Y MONTAJE DE ACCESORIOS: BRIDAS, BOQUILLAS, VÁLVULAS, CIEGOS, ETC.

??? EJECUCIÓN DE TODOS LOS ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE CALIDAD (PRUEBA DE HERMETICIDAD, VERTICALIDAD,

CERTIFICACIÓN DE LAS TABLAS DE CALIBRACIÓN DEL TANQUE, CAJA DE VACÍO, TINTES PENETRANTES, ETC.) REQUERIDAS

SEGÚN LOS CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES.

??? PRESENTAR UN INFORME CON LA FIRMA DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR PDVSA PARA LA INSPECCIÓN DE LOS

TRABAJOS, EN EL CUAL SE MUESTREN LAS DIVERSAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO Y SUS SISTEMAS.

??? ELABORACIÓN EL LIBRO DE VIDA DE LA REPARACIÓN REALIZADA AL TANQUE (???DATA BOOK???).

??? REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS Y EQUIPOS PARA GARANTIZAR SU

FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.

??? PREVENIR Y REPARAR TODAS AQUELLAS FALLAS QUE SE PUEDAN SUSCITAR POR EVENTUALES DESPERFECTOS EN LOS

EQUIPOS YA DESCRITOS, REEMPLAZANDO LA PIEZA O EL MATERIAL DAÑADO.

TODO ELLO BAJO LINEAMIENTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE PDVSA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE

CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO, DECRETOS, RESOLUCIONES Y NORMATIVAS INTERNAS DE PDVSA VIGENTES, EN

CONCORDANCIA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y

PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A ENTERA SATISFACCIÓN DE PDVSA.

Modalidad:

Lapsos Mecanismo:

Concurso Abierto

Acto único (Art. 78 numeral 1)



Objeto de Contratación: Acto Público:

Obra 20/11/2025

Fecha de disponibilidad:

Desde: 14/10/2025 Hasta: 19/11/2025

Dirección Para Adquisición de Retiro de Pliego Hora desde:

Hora hasta:

08:30:00 16:00:00

**Dirección:** EDIFICIO CAICA PDVSA COMERCIO Y SUMINISTRO NACIONAL DTTO. OCCIDENTE, CALLE 77

(5 DE JULIO) CON AV. 13A, PISO 3, OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTRATACIÓN

DE PLANTAS Y POLIDUCTO DISTRITO OCCIDENTE

RESPONSABLE: RUTH HERNANDEZ

CORREO ELECTRÓNICO: HERNANDEZRMQ@PDVSA.COM TELÉFONO OFICINA: 0261-8060113

Períodos de Aclaratoria

Fecha Inicio de Aclaratoria: Fecha Fin de Aclaratoria: Fecha Tope:

15/10/2025 17/10/2025 19/11/2025

Apertura de Sobres

Fecha de Entrega: Hora Desde:

20/11/2025 09:00:00

**Lugar de Entrega:** EDIFICIO CAICA, PDVSA COMERCIO Y SUMINISTRO NACIONAL DTTO.

OCCIDENTE, CALLE 77 (5 DE JULIO) CON AV. 13A, PLANTA BAJA, SALÓN

DE REUNIONES, COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE COMERCIO Y SUMINISTRO NACIONAL DTTO. OCCIDENTE

ESECUTIVA DE COMENCIO I COMINISTRO NACIONAL DI TO. COCIDEN

**Dirección:** EDIFICIO CAICA, PDVSA COMERCIO Y SUMINISTRO NACIONAL DTTO.

OCCIDENTE, CALLE 77 (5 DE JULIO) CON AV. 13A, PLANTA BAJA, SALÓN

DE REUNIONES, COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE COMERCIO Y SUMINISTRO NACIONAL DTTO. OCCIDENTE

**Observaciones:** EN NINGÚN CASO, SE ADMITIRÁN OFERTAS UNA VEZ CONCLUIDO EL

ACTO DE RECEPCIÓN DE LAS MISMAS. SIN TIEMPO DE ESPERA

Fecha de Impresión: 19-10-2025 22:04:53